

Opbrengst wijkschouw wandelingen in de wijken van Weesp in de zomer van 2019

Wijk	Straat	Onderwerp	Vraag naar	Resultaat
Hogewij	Amstellandlaan	Hard rijden Amstellandlaan, kan de Smiley weer eens daar worden neergezet?	Ricci Moaddine	De beide Smiley's rouleren op de hoofdroutes in Weesp. Omdat het effect na verloop van tijd wegebt is ervoor gekozen de Smiley's steeds te verplaatsen.
Hogewij	Amstellandlaan	Veel zwerfafval bi de prullenbakken en langs de route: winkelcentrum - Vechtstede College - Flevolaan	Stadsbeheer	Wordt meegenomen in de planning
Hogewij	Boternessestraat	Geluidsoverlast en overlast barbecue's	Ymere	Ymere heeft voor handhaving concrete meldingen nodig. Er komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp wordt meegenomen.
Hogewij	Boternessestraat	Afvalcontainers naast de voordeuren. Kan dat niet in de achtertuin?	Ymere	Hier wordt niet op gehandhaafd. Bewoners mogen zelf bepalen waar ze de kliko plaatsen. Er komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp wordt meegenomen.
Hogewij	Boternessestraat	Brandgangen vol met onkruid en obstakels	Ymere	De wijkbeheerder gaat hiernaar kijken en zal indien nodig actie ondernemen. Er komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp wordt meegenomen.
Hogewij	Lageweijseleaan	Achteraan bij nieuwe woningen tegenover het speeltuintje wordt (te) hard gereden. Kan daar een bord worden geplaatst om op te letten op spelende kinderen?	Ricci Moaddine	Deze speelplaats ligt in een 30 km/u gebied en er is een brede buffer tot de rijbaan. In dergelijke gevallen zijn wij terughoudend met het plaatsen van borden.
Hogewij	Waarschapstraat	Wijk verloedert, veel rotzooi voor de huizen, bv bij nr. 60.	Ymere	Als er rotzooi in de tuinen ligt zal Ymere daarop handhaven. Er komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp wordt meegenomen.
Hogewij	Zes Straatjes	Bewoners zouden graag meer groen zien tussen het hekwerk van FC Weesp en de wetering. Mag er bv Hedera gezaaid worden om tegen het hekwerk te groeien?	Stadsbeheer	De gemeente heeft geen bezwaar als dit in overleg met FC Weesp gebeurt.
Hogewij	Heemraadweg	Aandacht voor het voeren van eenden/vogels en zwerfvoedsel om ongedierte zo veel mogelijk te voorkomen.	Stadsbeheer / Voorlichting?	Hier zal aandacht aan worden besteed op de gemeentepagina in het WeesperNieuws.

Hogeweyj	Heemraadweg	Drastisch maaien beperken i.v.m. initiatieven van de buurtbewoners.	Stadsbeheer	Bewoners kunnen in overleg treden met de gemeente met een initiatief voorstel. Aansluitend zal het maaibeleid worden aangepast.
Hogeweyj	Heemraadweg	Is er iets te doen aan het slechte wegdek?	Ricci Moaddine	Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd op basis waarvan een prioritering wordt gemaakt.
Hogeweyj	Hele wijk	Hondenpoep overlast	Stadsbeheer	Is uit de vorige APV gehaald, zodat handhaving momenteel niet mogelijk is. In de nieuwe versie van de APV wordt het onderwerp wederom opgenomen. Na vaststelling zal handhaving weer mogelijk zijn.
Hogeweyj	Hele wijk	Graag aandacht voor verloedering van de wijk: fietsen in brandgangen, afvalcontainers bij de voordeur, slecht onderhouden tuinen, rotzooi voor de huizen en veel aanbouwen achter de huizen.	Ymere	Graag concreter aangeven welke locaties. Er komt een bewonersbrief waarin dit onderwerp wordt meegenomen.
Hogeweyj	De Hogeweyjk	Hoek Heemraadweg/Gemeenschapspolderweg slecht begaanbaar voor ouderen. Idee wijkbeheer: trottoirbanden laten zakken en gebied herinrichten.	Stadsbeheer	Wordt meegenomen in de uitvoeringswerkzaamheden.
Zuid II / de Klomp	Dijk Utrechtseweg	Aanbrengen trapleuning bij de tweede trap die leidt van de Utrechtseweg naar de S. de Vliegerlaan.	Stadsbeheer	Deze leuning is aangebracht in de eerste week van september 2019.
Zuid II / de Klomp	Tazelaarlaan	Straatnaambord wordt telkens kapotgereden door vrachtverkeer. Kan het bord aan de andere kant van de paal bevestigd worden?	Fixi	Dit straatnaambord wordt inderdaad met enige regelmaat verdraaid. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door vrachtwagens. Aan de andere zijde van de paal geeft verwarring met de verwijzing.
Zuid II / de Klomp	Hele wijk	Alle boomspiegels in de wijk zijn rommelig en slecht onderhouden. Kunnen deze beplant worden zodat ook de biodiversiteit wordt vergroot en hierdoor het aanzien wordt verhoogd.	Fixi en actie bewoners	Dit is een punt om met de buurtbewoners als buurtinitiatief op te pakken. Als gemeente willen wij hier aan meewerken.
Zuid II / de Klomp	Diepenbroickpark / Dotingalaan	De brug die ligt over de tankgracht tussen Diepenbroickpark en Dotingalaan voorzien van een nieuwe verflaag.	Harm van Wees	Het schilderen van bruggen wordt niet meer gedaan. Het hout op onze bruggen heeft geen verflaag nodig om een lange levensduur te kunnen halen.
Zuid II / de Klomp	Dotingalaan	Snoeien van de wilgen aan het voetpad Dotingalaan langs de tankgracht.	Stadsbeheer	Wordt meegenomen in de planning.

Zuid II / de Klomp	Dotingalaan	Aanbrengen van parkeervakindelingen op de parkeerplaats aan de Dotingalaan thv nr. 62 en volgend.	Ricci Moaddine	Deze vraag speelt op meerdere locaties in Weesp. Mogelijk kan dit worden aangepakt met de uitvoering van het Parkeerplan.
Zuid II / de Klomp	Dotingalaan	Aanbrengen van een fietsluis in het voetpad gelegen tussen de woningen Dotingalaan 62 en 90. Er wordt nu gevaarlijk hard gereden over deze stoep door (brom)fietsers.	Ricci Moaddine	Op een voetpad mag niet worden gereden met (brom)fietsen. Wanneer dit tot overlast leidt kan men in contact treden met de politie.
Zuid II / de Klomp	Dotingalaan / J.A.Fijnvandraatlaan	Het bij de afvalcontainers op de hoek Dotingalaan/J.A. Fyn van Draatlaan gelijkelijk inrichten zoals bij de afvalscheiding nabij het OAZ-gebouw. Dus betegelen en rondom een beukenhaagje.	Stadsbeheer	De plannen van de ondergrondse afvalinzameling even afwachten.
Zuid II / de Klomp	J.A. Fijnvandraatlaan / Aetsveldselaan	Kuilen in het wegdek opheffen thv Enter op de J.A. Fyn van Draatlaan en de Aetsveldselaan thv de brandweer door te laagliggende putten en nabij de Molenstraat een kuil bij een put aldaar.	Fixi	De herstel werkzaamheden bij de Molenstraat zijn reeds uitgevoerd. De kuilen in de Fijnvandraatlaan gaan we beoordelen of hier herstel noodzakelijk is.
Zuid 1	Hugo de Grootlaan / Troelstralaan	T-splitsing Hugo de Grootlaan en Troelstralaan: bordje 'Uitgezonderd fietsers' mist aan deze kant.	Ricci Moaddine	Gaan we laten plaatsen.
Zuid 1	Hugo de Grootlaan	Hugo de Grootlaan tussen Aetsveldselaan en Troelstralaan: kan rijrichting niet worden omgedraaid? Hierover is toentertijd vanuit de gemeente geen overleg geweest. Waarom is voor de huidige rijrichting gekozen?	Ricci Moaddine	De gemeente ziet geen aanleiding om de rijrichting om te draaien.
Zuid 1	Hugo de Grootlaan	Groenstrook tussen de Hugo de Grootlaan, Aetsveldselaan en de sloot van de Gooilandseweg verzakt en is drassig. Bij maaien worden hier vaak diepe sporen in getrokken.	Stadsbeheer	Het aanpakken van dit probleem vraagt een grootschalige aanpak. Dit zit momenteel niet in de planning. In het beheer wordt getracht om spoorvorming te voorkomen.
Zuid 1	Hugo de Grootlaan	Hugo de Grootlaan richting Troelstralaan: teveel onkruid op de stoep aan zijde woningen Ymere.	Fixi / Ymere	Het onderhoud zit in een onderhoudsbestek. Het gaat om een beeldbestek en zolang het binnen beeld ligt voldoet de aannemer aan zijn verplichtingen en hoeft er geen extra onkruid te worden verwijderd. De wijkbeheerder van Ymere gaat langs bij de woningen die van Ymere zijn.

Zuid 1	Hele wijk	Alle straatnaambordjes op de huizen zijn oud, verbogen en aan vervanging toe of mogen weg. Het gaat hier vooral om huizen van Ymere.	Fixi / Ymere	Tijdens de reconstructie zijn er nieuwe straatnaamborden opgehangen aan de lichtmast. De oude straatnaamborden zijn niet verwijderd. Onduidelijk wie ze zou moeten verwijderen. We zullen dit uitzoeken en komen er op een later moment op terug. Ymere zelf vervangt geen straatnaamborden.
Zuid 1	Speeltuin 'de Adelaar'	Speeltuin achter Aetsveldselaan: toegangspaden slecht onderhouden, asfalt is gebroken. Bij opknappen zou een mooiere oplossing dan asfalt gekozen kunnen worden.	Stadsbeheer	Wordt meegenomen in de herontwikkeling binnen twee jaar.
Zuid 1	Aetsveldselaan	Gemeentegroen Aetsveldselaan langs de stoep tussen de Hugo de Grootlaan en de Dr J.Th. de Visserlaan is slecht onderhouden.	Fixi	Het onderhoud van het groen zit in een beeldbestek. Wij zullen het nalopen en eventueel de Tomin groep hierop wijzen.
Zuid 1	Aetsveldselaan	Drempels Aetsveldselaan worden steeds hoger door verzakking straat. Voldoet dit nog aan de norm?	Patrick Scholte	Hoogteverschil drempelopgang voldoet nog aan de norm.
Zuid 1	Aetsveldselaan	Drempel bij toegang Aetsveldselaan vanuit de van Houtenlaan is hoog, maar zou beter wat van de van Houtenlaan af kunnen liggen, zodat de auto's eerst de bocht om zijn voordat ze de drempel raken.	Patrick Scholte	Hoogteverschil drempelopgang voldoet nog aan de norm. De inrichting van de inritconstructie is bedoeld om het autoverkeer te remmen in de overgang van een rijweg met een snelheidsregime van 50 km/uur naar een rijweg met een snelheidsregime van 30 km/uur.
Zuid 1		Idem voor drempel vanuit Irenelaan naar van Houtenlaan.	Patrick Scholte	Hoogteverschil drempelopgang voldoet nog aan de norm. De inrichting van de inritconstructie is bedoeld om het autoverkeer te remmen in de overgang van een rijweg met een snelheidsregime van 50 km/uur naar een rijweg met een snelheidsregime van 30 km/uur.
Zuid 1	Draaiersschans	Prullenbakken Draaiersschans zijn al bijna een jaar weg. Ondanks meldingen via Fixi zijn ze nog steeds niet door nieuwe vervangen.	Ben Tames / Fixi	Bak is recentelijk teruggeplaatst.
Zuid 1	Kuiperslaan / Draaiersschans	Groen op de hoek van Kuiperslaan en Draaiersschans is een rotzooi. Is waarschijnlijk eigendom van Abbott. Eventuele bouwplannen lijken de buurtbewoners geen goed idee. Is deze grond van Ymere en wat zijn de plannen?	Ymere	De grond is niet van Ymere, maar van Abbott. Er zijn bouwplannen door de woongroep. Ymere staat daarbuiten.

Zuid 1	Nolensstraat	Nolensstraat is de stoep wel erg groen, net als de Hugo de Grootlaan tussen de Kuyperlaan en Aetsveldselaan.	Stadsbeheer	Gedaan
Zuid 1	Thorbeckelaan	Thorbeckelaan: één heg staat veel te ver over de stoep. Hier kunnen geen rolstoelen of rollators meer langs. Hier moet op worden gehandhaafd.	Handhaving	Dit wordt opgepakt door team Toezicht en Handhaving van de gemeente Weesp.
Zuid 1	C.J. van Houtenlaan	Vanuit uitritten van Houtenlaan tussen Gooilandseweg en overgang Irenelaan is het gevaarlijk de weg opdraaien. Auto's komen met grote vaart van de stoplichten Weesp inrijden!	Ricci Moaddine	Voor kennisgeving aangenomen.
Zuid 1	Kruising Gooilandseweg	Wapen van Weesp op de hoek bij stoplichten Gooilandseweg en van Houtenlaan is overwoekerd met onkruid.	Stadsbeheer	Verholpen
Zuid 1	Hele wijk	Meerdere bewoners vinden dat er een tekort aan parkeerplaatsen is (met name in de Hugo de Grootlaan) en maken zich zorgen over het effect die de invoering van parkeervergunningen op onze wijk zal hebben. Is hierover iets opgenomen in het parkeerplan?	Stanley Dekker	In het Parkeerplan is opgenomen dat na invoering van de parkeerregulering door middel van monitoring de positieve en negatieve effecten in beeld worden gebracht.
Centrum	Schoolsteeg en pleintje	De fietsen belemmeren de doorgang. Het pleintje biedt ruimte voor een fietsenrek of punaises. Het pleintje maakt een rommelige en verwaarloosde indruk. Bewoners willen het pleintje graag gezelliger. De aanwonenden hebben bij de gemeente een klacht ingediend dat het ook gebruikt wordt als rookplek voor beambten van het stadhuis.	Actie bewoners	De klacht over de rookplek is besproken met de ambtenaren. De gemeente staat open voor voorstellen van de bewoners om het pleintje te herinrichten of op te leuken. Eventueel kan hiervoor een Weesper Kei (zelfs tot € 1000,-) worden aangevraagd.
Centrum	Middenstraat	De anti parkeerpaaltjes zijn verrot en aan vervanging toe.	Fixi	De palen in de straten worden met regelmaat nagelopen en eventueel vervangen. Het is niet dat alles 1 op 1 wordt vervangen, maar de gemeente controleert voortduren.
Centrum	Middenstraat	Ter hoogte van der Schoolsteeg is een elektrakastje voorzien van graffiti. Dit is op meerdere plekken geconstateerd.	Elles le Maitre	Gemeld aan de eigenaar van de kast.

Centrum	Achter 't Vosje / Oudegracht	De afvalbakken op de bastions zijn meestal te vol.	Ben Tames / Fixi	Wij zullen hier de komende tijd extra op letten. Wij krijgen hier weinig klachten over. Het gaat om een beeldbestek en afhankelijk van dat beeldniveau mag een bak een % vulling hebben. Alles daarbinnen hoeft de Tomin niet te legen.
Centrum	Achter 't Vosje / Oudegracht	Tegels heel onregelmatig en gevaarlijk.	Fixi	Wij hebben uw melding opgenomen in ons onderhoudsprogramma voor bestratingen in Weesp. U wordt nader geïnformeerd over wanneer we starten met de onderhoudswerkzaamheden in deze straat.
Centrum	Wollenweversbuurt	Diepliggende deksel van grote put en door boomwortels sterk aangetaste bestrating geven gevaarlijke situatie.	Fixi	Het is ons bekend dat de bestrating hier en daar ongelijk is. De ongelijkheden blijven binnen de marge die wij hanteren. Als bestrating te hoog ligt herstellen wij dit met zoveel mogelijk met het bestaande materiaal. Mocht dit niet mogelijk zijn dan gebruiken we koudasfalt. Dit geeft helaas wel een rommelig beeld van de bestrating.
Centrum	Achtergracht bij Wollenweversbuurt	Hek bij speeltuin mist een kapje. Scherpe rand.	André v.d. Wurff	Dat gaan we repareren.
Centrum	Achtergracht bij Wollenweversbuurt	Ook hier zeer ongelijke grote tegels die gevaarlijke situaties geven.	Fixi	Wij hebben uw melding opgenomen in ons onderhoudsprogramma voor bestratingen in Weesp. U wordt nader geïnformeerd over wanneer we starten met de onderhoudswerkzaamheden in deze straat.
Centrum	Sam van Gentsteeg	De lantaarn staat uit het lood en de armatuur hangt scheef.	Fixi	Wordt hersteld.
Centrum	Achtergracht bij Wintertuin	Veel fietsen tegen de huizen. Er is een flinke ruimte tussen de plantsoenen, daar zou een fietsrek geplaatst kunnen worden.	Stadsbeheer	We streven ernaar in 2020 de fietsparkeercapaciteit in het centrumgebied te vergroten. Dit is afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
Centrum	Achtergracht bij de bushalte	Graffiti op een electrakast.	Elles le Maitre	Gemeld aan de eigenaar van de kast.

Centrum	Achtergracht bij de bushalte	Grondplaat met uitstekende boutkoppen geeft gevaarlijke situatie.	Fixi	Dit is een voet van de parkeerautomaat die destijds is verplaatst t.b.v. de bouw AH. Wat ik begrepen heb is dat de parkeerautomaat na de bouw terug geplaatst zou worden. Ik heb hier geen zicht op wanneer dit uitgevoerd gaat worden.
Centrum	Achtergracht bij AH	De parkeerplaats voor fietsen is bijna leeg maar voor de gevel van AH staat het vol. Informatie plaatsen of handhaven?	Handhaving	Er is volgens team Toezicht en Handhaving geen grondslag voor handhaven.
Centrum	Achtergracht nr. 54	De straat verzakt tegen de huizen aan.	Fixi	Afgehandeld volgens Fixi. Geen nadere informatie.
Centrum	Achtergracht nr. 54	Elektrakast bij de Singelstraat staat helemaal scheef.	Elles le Maitre	Gemeld aan de eigenaar van de kast.
Centrum	Achtergracht bij Talmastraat	Het straatnaambord Talmastraat ontbreekt.	Stadsbeheer	De Achtergracht grenst niet aan de Talmastraat. Welke straat wordt hiermee bedoeld?
Centrum	Oude Gracht	Troittoir op meerdere plaatsen verzakt, zodat de stoep door rollators en rolstoelen nauwelijks te gebruiken is.	Fixi	We hebben geen struikel momenten waargenomen. In het trottoir staan wel een aantal palen die doorgang bemoeilijken. Deze zijn geplaatst om de uitstekende balkons te beschermen.
Centrum	Oude Gracht	Bomen asymmetrisch gesnoeid, vorm sterk aangetast.	André v.d. Wurff	Bomen worden bewust op deze manier gesnoeid. Elk jaar een andere hoek en een vrije hoek voor het passeren van vrachtautos.
Centrum	Terras Minevitus	Wordt nooit gebruikt, dient het gehele jaar als opslag	Handhaving	Dit heeft de aandacht van team Toezicht en Handhaving.
Centrum	Kromme Elleboogsteeg	Water loopt de huizen binnen bij een flinke regenbui.	Stadsbeheer	Inspectie is uitgevoerd. Alle kolken in de steeg staan op normaal niveau. Er zijn ook geen bijzonderheden gevonden in het hoofdriool. Dit betrof waarschijnlijk een incident.
Centrum	Nieuwstad	Elektrakast bij Klaas Listingsteeg vol met graffiti.	Elles le Maitre	Gemeld aan de eigenaar van de kast.
Centrum	De Rondensteeg	Lantaarn aan de Nieuwstadzijde glas kapot	Fixi	Wordt gerepareerd.
Centrum	Pleinbrug	Bord 'verboden in te rijden' is bij de Oude Gracht slecht zichtbaar. Men rijdt regelmatig tegen de richting in. Kan het bord anders, duidelijke worden neergezet?	Ricci Moaddine	Stand van het bord is aangepast.
Centrum	Roozenboom- en Draaiersschans	Kan er een tafeltennistafel geplaatst worden voor de wat oudere jeugd en volwassenen?	Cindy Kruidenberg	Dit voorstel wordt meegenomen in het Schansenplan.
Aetsveld	Vijver bij sporthal	Graag het verdwenen bankje terugplaatsen	Stadsbeheer	Bankje staat er weer!

Aetsveld	Vijver bij sporthal	Het wegdek van de brug is niet egaal, waardoor grote plassen bij regen en spekglad bij wat (nacht)vorst. Mensen hangen met twee handen aan de brugleuning. Er wordt ook niet gestrooid.	Harm van Wees	De aannemer heeft aanpassingen gemaakt om het water goed van de brug af te voeren.
Aetsveld	Vijver bij sporthal	De wegscheiding is onaanzienlijk. Graag bloemen inzaaien of betegelen identiek aan andere vluchtheuvels.	Stadsbeheer	Hiervoor is geen budget. Bewoners kunnen een Weesper Kei aanvragen en dit zelf gezamenlijk oppakken in overleg met de gemeente.
Aetsveld	Wiefferingdreef	Wordt vaak veel te hard gereden. Wanneer komt de Smiley daar weer eens te staan? Of kunnen er tactische witte strepen op de weg geplaatst worden die zo'n ratelend geluid geven, zodat bestuurders hun snelheid matigen?	Ricci Moaddine	De Smiley zal daar nogmaals geplaatst worden binnenkort.
Aetsveld	Wiefferingdreef iets voor de vijver.	De ooit aan het eind van de bocht geplaatste spiegel bij de zijstraat is verdwenen door een aanrijding en nooit meer teruggeplaatst. Graag zien we deze weer terug. Gevaarlijke situatie.	Ricci Moaddine	Verkeersspiegels leveren schijnveiligheid op. De gemeente is daarom zeer terughoudend met het plaatsen ervan.
Aetsveld	Speeleiland / Skatebaan	Prullenbakken zijn niet bruikbaar	Fixi	De prullenbakken worden de komende tijd gecontroleerd en waar nodig vervangen.
Aetsveld	Speeleiland / Skatebaan	Bord met spelregels is beschadigd.	Fixi	Het bord is in bestelling. Zodra deze is geleverd, wordt het beschadigde bord vervangen.
Aetsveld	Speeleiland / Zeecontainer	Biedt een treurige aanblik. Veel vuil en kapot glas. De gelaste tafelbladen zijn vernield/krom. Graag weghalen.	Renate Hulsman	De komende weken zal er een beslissing vallen over vervangen/verwijderen van de zeecontainer.
Aetsveld	Speeleiland / klimtoestel	Geen bankje en geen prullenbak. Klimtoestel is aan onderhoud/vervangning toe.	Stadsbeheer	De prullenbakken worden de komende tijd gecontroleerd en waar nodig vervangen. Over het klimtoestel wordt op een later moment besloten.
Aetsveld	Speeleiland	Er lopen te vaak honden op het speeleiland terwijl dit verboden is.	Handhaving	Dit is doorgegeven en heeft de aandacht.
Aetsveld	Begijnepolderweg	Hier mist een spiegel aan het eind van de weg bij de haakse bocht.	Ricci Moaddine	Verkeersspiegels leveren schijnveiligheid op. De gemeente is daarom zeer terughoudend met het plaatsen ervan.
Aetsveld	Fietskruising Grote Weer	Gevaarlijk punt voor fietsers. Kunnen hier wat extra waarschuwingen worden aangebracht?	Ricci Moaddine	Er zijn al waarschuwingsborden geplaatst.
Aetsveld	Hele wijk	Parkeeroverlast en te hoge parkeerdruk	Ricci Moaddine / Handhaving	De gemeente verzoekt parkeerkwesities te blijven melden. BOA's kunnen en willen hierin een rol spelen.